



HENCO PRESSTÖÖRIISTADE KONTROLLIMISE INSTRUMENT

(tootja kood: PRESSCHECK1432)

Kasutusjuhend



1. Tee kindlaks liitmiku \varnothing



2. Leia vastav \varnothing instrumendil



3. Aseta instrumendi sobiv sisselöige liitmiku presshülsil olevale pressjäljendile



4. Veendu, et instrument ja pressjäljend sobivad tihedalt üksteisega



5. Keera instrumenti 360° ümber pressjäljendi. Kogu keeramise aja jooksul peavad instrument ja pressjäljend jäama üksteisega tihedalt sobivaks nagu punktis 4. Sellest erinev tulemus keeramisel (liiga suur/ebaühtlane vahe, takistus, kinni kiilumine jne.) tähendab, et liitmiku pressimisel on midagi läinud valesti. Sel juhul soovitame teil paigaldada uus pressliide ja kontrollida oma töövõtteid, presstööriista ning -otsasid.

Tähelepanu! Käesolev instrument sobib ainult algupäraste Henco profiiliga pressotste (BE, TH) ning nendega pressitud Henco PVDF- või messigliitmike kontrollimiseks.